

スリップ事故が発生する危険箇所

橋梁上の一部凍結



橋梁の手前は乾燥していますが、橋梁上のみ凍結しています。

トンネル内の一部凍結



トンネルの手前は乾燥していますが、トンネル内の出入口付近が一部凍結しています。

樹林による日陰部分の一部凍結



樹林による日陰部分が凍結地面となっています。

山間部の凍結



山間部の斜面による日陰部分が凍結部分となっています。

スリップ事故多発マップ公開中!

北海道の「スリップ事故多発地点(※)」を表したマップをWebで公開しています!

※2016年から2020年でスリップ事故が3件以上発生した地点 ※QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です

アクセスは
こちらから!

